

HR-V (todos 19 a 21)



SAMPA | 11 39772000

REVISÕES PERIÓDICAS	REVISÃO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	10.000Km	478,08	--		478,08	
	20.000Km	726,46	--		726,46	
	30.000Km	478,08	357,00		835,08	
	40.000Km	1.418,82	1.020,00		2.438,82	
	50.000Km	478,08	357,00		835,08	
	60.000Km	1.612,42	663,00		2.275,42	
	70.000km	478,08	357,00		835,08	
	80.000km	1.418,82	1.020,00		2.438,82	
	90.000km	478,08	357,00		835,08	
100.000km	726,46	663,00		1.389,46		

MANUTENÇÕES	SERVIÇO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	Substituição filtro do ar condicionado	94,03	51,00		145,03	
	Palheta/ Borracha do limpador de parabrisa	167,91	102,00		269,91	
	Pastilhas de freio dianteira	726,59	306,00		1.032,59	
	Disco de freio dianteiro (un.)	1.154,84	255,00		1.409,84	
	Retífica de discos de freio (diant)	--	395,00		395,00	
	Bateria (TMO inclui recarga e testes)	844,00	153,00		997,00	
	Amortecedores (diant. o par)	2.311,96	969,00		3.280,96	
	Troca de óleo do motor e filtro	390,33	255,00		645,33	
	Kit lubrificante	103,96	--		103,96	
	Limpeza do sistema de ar condicionado (oxi)	120,00	--		120,00	
	Alinhamento	--	150,00		150,00	
	Balanceamento	--	100,00		100,00	
	Pneu GOODYEAR 215/55/17 EFFIGRIP SUV 94V	795,00	60,00		855,00	
	Lavagem	--	75,00		75,00	

Valores de revisão e manutenção válido até 31/12/2024

Itens com substituição por tempo não incluídos nos valores acima, consulte o Manual do Proprietário para maiores informações.

HR-V (EXL e EX 2023)



SAMPA | 11 39772000

REVISÕES PERIÓDICAS	REVISÃO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	10.000Km	481,20	--		481,20	
	20.000Km	709,76	--		709,76	
	30.000Km	481,20	357,00		838,20	
	40.000Km	1.177,53	867,00		2.044,53	
	50.000Km	481,20	357,00		838,20	
	60.000Km	950,08	816,00		1.766,08	
	70.000km	481,20	357,00		838,20	
	80.000km	1.177,53	867,00		2.044,53	
	90.000km	481,20	357,00		838,20	
100.000km	709,76	561,00		1.270,76		

MANUTENÇÕES	SERVIÇO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	Substituição filtro do ar condicionado	94,03	51,00		145,03	
	Palheta/ Borracha do limpador de parabrisa	241,80	--		241,80	
	Pastilhas de freio dianteira	759,98	306,00		1.065,98	
	Disco de freio dianteiro (un.)	530,29	255,00		785,29	
	Retífica de discos de freio (diant)	--	--		--	
	Bateria (TMO inclui recarga e testes)	844,00	204,00		1.048,00	
	Amortecedores (diant. o par)	2.148,71	969,00		3.117,71	
	Troca de óleo do motor e filtro	356,77	255,00		611,77	
	Kit lubrificante	103,96	--		103,96	
	Limpeza do sistema de ar condicionado (oxi)	120,00	--		120,00	
	Alinhamento	--	150,00		150,00	
	Balanceamento	--	100,00		100,00	
Lavagem	--	75,00		75,00		

Valores de revisão e manutenção válido até 31/12/2024

Itens com substituição por tempo não incluídos nos valores acima, consulte o Manual do Proprietário para maiores informações.

HR-V (Advance e Touring 2023)



SAMPA | 11 39772000

REVISÕES PERIÓDICAS	REVISÃO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	10.000Km	481,20	--		481,20	
	20.000Km	696,20	--		696,20	
	30.000Km	481,20	357,00		838,20	
	40.000Km	1.310,86	459,00		1.769,86	
	50.000Km	481,20	306,00		787,20	
	60.000Km	1.048,76	663,00		1.711,76	
	70.000km	481,20	306,00		787,20	
	80.000km	1.310,86	459,00		1.769,86	
	90.000km	481,20	306,00		787,20	
100.000km	696,20	459,00		1.155,20		

MANUTENÇÕES	SERVIÇO	(R\$) PEÇAS	(R\$) M. OBRA	DE	TOTAL (R\$) POR	PARC.
	Substituição filtro do ar condicionado	94,03	51,00		145,03	
	Palheta/ Borracha do limpador de parabrisa	241,80	--		241,80	
	Pastilhas de freio dianteira	759,98	306,00		1.065,98	
	Disco de freio dianteiro (un.)	530,29	255,00		785,29	
	Retífica de discos de freio (diant)	--	--		--	
	Bateria (TMO inclui recarga e testes)	844,00	204,00		1.048,00	
	Amortecedores (diant. o par)	2.146,96	969,00		3.115,96	
	Troca de óleo do motor e filtro	373,55	255,00		628,55	
	Kit lubrificante	103,96	--		103,96	
	Limpeza do sistema de ar condicionado (oxi)	120,00	--		120,00	
	Alinhamento	--	150,00		150,00	
	Balanceamento	--	100,00		100,00	
Lavagem	--	75,00		75,00		

Valores de revisão e manutenção válido até 31/12/2024

Itens com substituição por tempo não incluídos nos valores acima, consulte o Manual do Proprietário para maiores informações.